

[Download / Print Document](#)

## Número(s) de referencia: 15G6

### Síntomas de errores:

marcha desequilibrada del motor  
Ruidos en la zona del motor.

### Causa :

Se han montado resortes de válvula de calidad inferior.

### Solución:

Renovar el (los) muelle(s) de la válvula.

### Valides de la acción:

desde 2018/07/19 hasta 2023/10/31

### Afecta a los siguientes vehículos:

Modelo	Año de construcción del modelo	Motor
ARTEON (3H_)	2018	2.0 TDI motor diesel
GOLF VII (BQ1)	2018	2.0 TDI motor diesel
GOLF VII Variant (BV5)	2018	2.0 TDI motor diesel
PASSAT (3G_)	2018	2.0 TDI motor diesel
SHARAN (7N_)	2018	2.0 TDI motor diesel
T-ROC (A11)	2018	2.0 TDI motor diesel
TIGUAN (AD1)	2018	2.0 TDI motor diesel
TIGUAN ALLSPACE (BW2)	2018	2.0 TDI motor diesel

### Piezas de recambio necesarias:

Pieza de recambio	Cantidad	número de identificación de piezas de montaje
Anillo(s) obturador(es)	4 veces	059 130 519
Junta(s) hermética(s)	1 veces	04L 253 115 A
	1 veces	1K0 253 115 AE
Tornillo(s) de cabeza hueca hexagonal	1 veces	N 106 469 01
Tornillo de torque Allen	18 veces	N 101 562 07
Anillo(s) O	4 veces	WHT 000 884
	4 veces	WHT 006 497
Abrazadera(s)	1 veces	04L 253 725 B
	1 veces	1K0 253 725
Tuerca(s) hexagonal(es)	1 veces	038 109 454 A
Tornillo(s) de cabeza hexagonal	1 veces	N 106 044 03
Tornillo(s) tensor(es)	1 veces	N 910 125 02
Muelle(s) de la válvula	16 veces	059 109 633 N
Tornillo(s) cilíndrico(s)	4 veces	N 910 488 04
	2 veces	WHT 005 478
	1 veces	N 911 083 01

Si este trabajo ya ha sido realizado debe estar documentado en el cuaderno de servicio.

Este trabajo puede ser liquidado solo por un taller autorizado.

El vendedor es responsable de controlar si está afectado el vehículo.

## Tiempos de montaje.


Trabajo	Tiempos estimados
Renovar el (los) muelle(s) de la válvula.	7,60hora

## Procedimiento

Renovar el (los) muelle(s) de la válvula. [1]  
(véase imagen)

Para obtener más detalles, dirigirse a la asistencia técnica.

Imagen



1 Muelle(s) de la válvula

[Download / Print Document](#)